



Numer referencyjny: P001  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Ogólny znak zakazu  
 Funkcja: Do wskazywania zakazów  
 Wymagany jest znak uzupełniający do podania informacji dodatkowych



Numer referencyjny: P002  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Zakaz palenia tytoniu  
 Funkcja: Oznakowanie miejsca w którym obowiązuje zakaz palenia tytoniu  
 W celu lepszego zrozumienia dopuszcza się tekstowy znak uzupełniający



Numer referencyjny: P003  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Zakaz używania otwartego ognia (płomienia), zakaz palenia  
 Funkcja: Oznakowanie strefy, w której obowiązuje zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu



Numer referencyjny: P004  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Zakaz przejścia  
 Funkcja: Zakaz przejścia w oznaczonym miejscu



Numer referencyjny: P005  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Woda niezdatna do picia  
 Funkcja: Zakaz spożywania wody niezdatnej do picia



Numer referencyjny: P006  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego  
 Funkcja: Zakazać używania wózków widłowych i innych pojazdów przemysłowych



Numer referencyjny: P007  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Zakaz wstępu osobom ze stymulatorem serca  
 Funkcja: Oznaczenie strefy, w której mogą wystąpić zakłócenia pracy lub uszkodzenia stymulatorów serca poprzez pracę urządzeń wytwarzających silne pole elektromagnetyczne



Numer referencyjny: P008  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi i zegarkami  
 Funkcja: Oznaczenie strefy silnych pól magnetycznych



Numer referencyjny: P009  
 Standard: ISO 7010:2011  
 Kategoria: Znaki zakazu  
 Nazwa: Zakaz wspinaczki  
 Funkcja: Zakaz wspinaczki



Numer referencyjny: P010  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie dotykać  
Funkcja: Zakazać dotykania obiektów / części obiektu  
Oznaczenie powierzchni niebezpiecznych



Numer referencyjny: P011  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie gasić wodą  
Funkcja: Zakaz zużycia wody do gaszenia pożaru  
Niebezpieczna reakcja w wyniku kontaktu wody z płonącą substancją



Numer referencyjny: P012  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz obciążania  
Funkcja: Oznaczenie powierzchni, na której nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów



Numer referencyjny: P013  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz używania telefonów komórkowych  
Funkcja: Oznaczenie strefy, w której obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych  
Zagrożenie: Szkodliwości pola elektromagnetycznego



Numer referencyjny: P014  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz wstępu z metalowymi implantami  
Funkcja: Zakazać wstępu osobom z metalowymi implantami



Numer referencyjny: P015  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie wkładać rąk do środka  
Funkcja: Zakazać ludziom wkładać ręce w szczeliny /otwory. Ryzyko urazu dłoni.



Numer referencyjny: P016  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz rozpylania wody  
Funkcja: Zakazać używania spryskiwaczy, rozpylaczy wody w pobliżu maszyn lub miejscach gdzie mogą zachodzić reakcje chemiczne



Numer referencyjny: P017  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie opierać się, nie pchać obiektu  
Funkcja: Zakazać pchania obiektu, ryzyko przewrócenia



Numer referencyjny: P018  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie siadać w oznaczonym miejscu  
Funkcja: Zakazać siadania na oznaczonym miejscu



Numer referencyjny: P019  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie wchodzić na powierzchnię  
Funkcja: Zakazać wchodzenia na powierzchnię w oznaczonym miejscu



Numer referencyjny: P020  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie używać windy podczas pożaru  
Funkcja: Zakazać używania windy podczas pożaru



Numer referencyjny: P021  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz wstępu ze zwierzętami  
Funkcja: Zakazać wprowadzania zwierząt do oznakowanego obszaru



Numer referencyjny: P022  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie wchodzić z jedzeniem i pić  
Funkcja: Zakazać spożywania i picia w oznaczonej strefie



Numer referencyjny: P023  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie zastawiać  
Funkcja: Zakazać zastawiania / blokowania przejścia w oznakowanym miejscu



Numer referencyjny: P024  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie wchodzić i nie stawać  
Funkcja: Zakazać wchodzenia, stawania w oznakowanym miejscu



Numer referencyjny: P025  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie używać niekompletnego rusztowania  
Funkcja: Zakazać używania rusztowania, które nie jest kompletnie zmontowane



Numer referencyjny: P026  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie używać urządzenia w łaźni i w zbiornikach wypełnionych wodą  
Funkcja: Zakazać używania urządzenia w wodzie lub w pobliżu wody



Numer referencyjny: P027  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz używania windy przez ludzi  
Funkcja: Zakazać używania windy do transportowania ludzi



Numer referencyjny: P028  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie używać rękawic roboczych  
Funkcja: Zakazać używania rękawic ochronnych przy pracy z urządzeniem / maszyną



Numer referencyjny: P029  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz fotografowania  
Funkcja: Zakazać używania kamer i aparatów fotograficznych



Numer referencyjny: P030  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie wiązać węzłów  
Funkcja: Zakazać wiązania węzłów na linie



Numer referencyjny: P031  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie przełączać  
Funkcja: Zakazać jakiegokolwiek zmiany przełącznika urządzenia lub maszyny



Numer referencyjny: P032  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie używać szlifierki  
Funkcja: Zakazać używania urządzenia do powierzchniowego szlifowania



Numer referencyjny: P033  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz szlifowania na mokro  
Funkcja: Zakazać używania tarczy szlifierskiej do szlifowania na mokro



Numer referencyjny: P034  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz używania ręcznej szlifierki  
Funkcja: Zakaz używania ręcznej szlifierki



Numer referencyjny: P035  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Nie wchodzić w obuwie z metalową podeszwą  
Funkcja: Zakazać używania obuwia podbitego metalowymi elementami z lub z metalową podeszwą



Numer referencyjny: P036  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz wstępu dzieciom  
Funkcja: Zakazać wchodzenia na oznakowany teren dzieciom



Numer referencyjny: P037  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz opuszczania wyznaczonej trasy  
Funkcja: Zakazać opuszczania toru wyznaczonej trasy



Numer referencyjny: P038  
Standard: ISO 7010:2011  
Kategoria: Znaki zakazu  
Nazwa: Zakaz bujania krzeselkiem  
Funkcja: Zakazać bujania krzeselkiem